

WORKSHOP VISIT – ASSESSMENT

No	Workshop	PT. Global Mitra Proteksindo Komp. Taman Palem Mutiara Blok A 15 No 28 Cengkareng	
	Date	11 Februari 2015	
	Requirement	Description	Picture
1	Re-filling workshop	<p>Fasilitas refilling berada pada ruangan khusus dan sudah dilengkapi dengan timbangan digital di bagian bawahnya. Tempat refill powder dan Nitrogen ditempatkan di dua ruangan yang berbeda. SOP refill terdapat di masing-masing area kerja.</p>	   
2	Re-painting workshop	<p>Workshop painting terdapat di area khusus dan dilengkapi dengan supporting tools.</p>	   
3	Lifting Gear	<ul style="list-style-type: none"> - Palet available - Trolley available 	 
4	Fasilitas test	<ul style="list-style-type: none"> - Hydrotest equipment available. Dilengkapi dengan SOP di area hydrotest. - Leak test area available. Dilengkapi dengan SOP di area leak test 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>- Hydrotest</p>   </div> <div style="text-align: center;"> <p>- Leak test</p>   </div> </div>

<p>B</p>	<p>Penggantian spare part Rusak</p>	<p>Dapat melakukan penggantian spare part untuk berbagai jenis merk termasuk ANSUL, YAMATO, Starvo, Gunnebo.</p>	
<p>6</p>	<p>Facilities Area</p>	<p>Area gudang dilengkapi dengan rak penyimpanan untuk tabung, terdapat ruangan khusus untuk penyimpanan liquid gas serta powder. Ruang quality control tersedia di tempat yang berbeda dilengkapi dengan SOP quality control.</p>	

7	Machinery & Supporting Tolls.	Terdapat fasilitas: - penimbangan - Supporting tools	  
8	Remark (Workshop Reprs. Statement)	Workshop melayani service untuk semua brand Fire Extinguisher dan dapat melakukan penggantian spare parts (terbukti saat visit workshop).	

Assessment conducted by,

PT. Global Mitra Proteksindo